



Matís ohf
Efna-og örverurannsóknir
Bakkavegur 5
740 Neskaupstaður
Sími: 477 1250 / GSM: 858 5141



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. N23008940002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 03/10/2023
Móttekið: 04/10/2023
Rannsakað: 04/10/2023

Tegund sýnis : Neysluvatn / Geislað (u.v. Ljós) vatn
Sýnatökustaður :
Auðkenni : Vatnsv. Djúpavogs e.g.
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 6,2
Ástand vatnsbóls: Ekki tilgreint

Skýringar :

Örverurannsóknir

**Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml

**Kólígerlar í 100 ml síun

E.coli síun (ÖVA3)

Mæligildi

3

<1

<1

Heimild

AOAC (2000). 17th ed no. 920.03

AOAC (2000). 17th ed no. 920.03

ISO 9308-1:2000, TC 2007 & SM 2017/9222 B,D

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)

**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leiðni (EVA3)

Mæligildi

8,09

<0,05mg/L

0,12NTU

31 µS/cm

Heimild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

IST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat sýnis

Ekki metið

Neskaupstaður,

9. október, 2023

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Hildur Vala Þorbergsdóttir
hildur@matís.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa efnamælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2).

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Stefán Þór Eysteinnsson, Fagstjóri.