



Matis ohf
Efna-og örverurannsóknir
Bakkavegur 5
740 Neskaupstaður
Sími: 477 1250 / GSM: 858 5141



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. N25001160002
Vatn

Sýnatökudagsetning: 24/02/2025
Móttekið: 24/02/2025
Rannsakað: 24/02/2025

Tegund sýnis : Neysluvatn / Borholuvatn
Sýnatökustaður : EskifirðiFjarðabyggð
Auðkenni : 2 Leikskólinn Eskifirði
Tílefi sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9,8
Ástand vatnsbólís: Sæmilegur
Frágangur vatnsbólís: Lokað

Skýringar :

Örverurannsóknir

E.coli 100 ml síun (ÖVA3)

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)

Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA3)

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)

**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leiðni (EVA3)

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Mæligildi

<1

10

<1

Mæligildi

8,54

<0,05mg/L

0,15NTU

44 µS/cm

Heimild

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Heimild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

IST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Neskaupstaður,

27. febrúar, 2025

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Svala Guðmundsdóttir
svala.gudmundsdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025

staðalsins. Mælióvissa efnamælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2).

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Stefán Þór Eysteinnsson, Fagstjóri.