



Matis ohf
Efna-og örverurannsóknir
Bakkavegur 5
740 Neskaupstaður
Sími: 477 1250 / GSM: 858 5141



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. N25005910001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 15/09/2025
Móttekið: 16/09/2025
Rannsakað: 16/09/2025

Tegund sýnis : Neysluvatn / Úr dreifikerfi
Sýnatökustaður : Fáskrúðsfjörður, Fjarðabyggð
Auðkenni : 1 Fáskrúðsfjarðar grunnskóli
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 11°C
Ástand vatnsból: Góður
Frágangur vatnsból: Lokað

Skýringar : Stenst gæðakröfur skv. Reglugerð 536/2001 með tilliti til þeirra þátta sem mældir voru í sýninu.

Örverurannsóknir

	Mæligildi	Heimild
E.coli 100 ml síun (ÖVA3)	<1	ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000, Cor 1:2007
Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)	5	SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.
Kóligerlar í 100 ml síun (ÖVA3)	<1	ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Eðlis- og Efnarannsóknir

	Mæligildi	Heimild
**Sýrustig (pH) (EVA1)	6,30	ISO 10523:2012
**Grugg	<0,10NTU	IST EN ISO 7027:1999
**Leiðni (EVA3)	38 µS/cm	ISO 7888:2012

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Neskaupstaður, 19. september, 2025

Þessar rannsóknaniðurstöður eru samþykktar með rafrænni undirskrift:

Svala Guðmundsdóttir
svala.gudmundsdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa efnamælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2).
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Stefán Þór Eysteinnsson, Fagstjóri.