



Matis ohf
Efna-og örverurannsóknir
Bakkavegur 5
740 Neskaupstaður
Sími: 477 1250 / GSM: 858 5141



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. N23006970001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 08/08/2023
Móttekið: 09/08/2023
Rannsakað: 09/08/2023

Tegund sýnis : Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn
Sýnatökustaður : Fjarðabyggð
Auðkenni : 4 Neysluvatn, Stöðvarfjörður
Tílefni sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 9,4

Skýringar : Hitastig við sýnatöku: 8,3 °C

Örverurannsóknir

E coli 100 ml síun (ÖVA2)

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)

Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA3)

Mæligildi

<1

20

<1

Heimild

SM, 23. ed.2017, 9222 a,b,c

SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Eðlis- og Efnarannsóknir

**Sýrustig (pH) (EVA1)

**Ammoníak, NH₄-N (mg/l) (EVA6)

**Grugg

**Leiðni (EVA3)

Mæligildi

7,52

<0,05mg/L

0,16NTU

93 µS/cm

Heimild

ISO 10523:2012

HACH, DR/2000 SP

IST EN ISO 7027:1999

ISO 7888:2012

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Neskaupstaður,

22. ágúst, 2023

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Svala Guðmundsdóttir
svala.gudmundsdottir@matis.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa efnamælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2).

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Stefán Þór Eysteinnsson, Fagstjóri.