



Matis ohf
Efna-og örverurannsóknir
Bakkavegur 5
740 Neskaupstaður
Sími: 477 1250 / GSM: 858 5141



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Austurland
4710982729
Búðareyri 7
Reyðarfjörður

Sýni Nr. N24002150001
Vatn

Sýnatökudagsetning: 03/04/2024
Móttekið: 04/04/2024
Rannsakað: 04/04/2024

Tegund sýnis : Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn
Sýnatökustaður : Stöðvarfjörður, Stöðvarhreppi
Auðkenni : 1 Stöðvarfjörður, brunahani
Tílefni sýnatöku :
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 4,2

Skýringar : Stenst gæðakröfur skv. Reglugerð 536/2001 með tilliti til þeirra þátta sem mældir voru í sýninu.

Örverurannsóknir

Gerlafjöldi við 22°C
E coli 100 ml síun (ÖVA2)
Kóliógerlar síun (ÖVA3)

Mæligildi

73
<1
<1

Heimild

NMKL 86, 5th ed. 2013
SM, 23. ed. 2017, 9222 a,b,c
ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Neskaupstaður,

8. apríl, 2024

Þessar rannsóknaniðurstöður eru samþykktar með rafrænni undirskrift:

Pálína Fanney Guðmundsdóttir
palina@matis.is

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknastofa gefi skriflegt leyfi til annars.
Niðurstöður gilda aðeins um það/þau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.
Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025 staðalsins. Mælióvissa efnamælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2).
Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Stefán Þór Eysteinnsson, Fagstjóri.